

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ  
TÂY NGUYÊN  
PHÒNG VẬT TƯ – QUẢN TRỊ

Số: 25 /TMCQ-VTQT  
V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ  
sửa chữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng trên thị trường

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đang có nhu cầu sửa chữa một số  
tủ an toàn sinh học phục vụ cho công tác chuyên môn (*chi tiết tại phụ lục đính kèm*).

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng  
sửa chữa các thiết bị đến khảo sát hiện trạng và gửi báo giá, yêu cầu cụ thể như sau:

1. Thông tin báo giá: bao gồm chi phí đánh giá kỹ thuật, chi phí sửa chữa  
(trong đó đơn giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các lệ phí khác theo  
quy định).
2. Địa điểm thực hiện: số 34 Phạm Hùng, phường Tân An Tp. Buôn Ma  
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Hình thức hợp đồng: trọn gói.
4. Hiệu lực báo giá: tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá được phát hành.
5. Thời gian nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 31/10/2024.
6. Bộ phận nhận báo giá: phòng Vật tư – Quản trị, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây  
Nguyên, số 34 Phạm Hùng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTĐT (đăng website);
- Lưu: VTQT.

**PHÒNG VẬT TƯ – QUẢN TRỊ**

  
Lương Thị Hoa Lê

**PHỤ LỤC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ SỬA CHỮA**

(kèm theo Thư mời chào giá số 25/TMCG-VTQT ngày 24 tháng 10 năm 2024)



Stt	Tên thiết bị	Mã số	Model/ Seri	Hãng/ Nước sx	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	Tủ ATSH cấp II ESCO AC2-4E1	VS.AT.B.05	2011-57771	ESCO	Thay màn cảm ứng và phím điều khiển Model: 2011-57771	
2	Tủ ATSH cấp II ESCO AC2-4E1	VS.AT.B.04	2013-87126	ESCO	Thay bàn phím bị liệt Model: 2013-87126	
3	Tủ ATSH cấp II ESCO LA2-4A1	VS.AT.B.12	2006-14646	ESCO	Thay kính tủ và Nguồn bị hỏng Model: 2006-14646	
4	Tủ ATSH cấp II ESCO AC2-4E8	VS.AT.B.03	2015-104445	ESCO	Thay quạt tủ Model:: 2015-104445	

*Handwritten signature*